Körschema för CRYRING-anläggningen 1:a kvartalet 2005

2005	10-16/I	17-23/I	24-30/I	31/I-6/II	7-13/II	14-20/II	21-27/II	28/II-6/III	7-13/III	14-20/III	21-27/III	28/III-2/IV
	v. 2	v. 3	v. 4	v. 5	v. 6	v. 7	v. 8	v. 9	v. 10	v. 11	v. 12	v. 13
RING		Ar^{+} Tester	p^{+} MD	p^{+} H.C.	C^{+}, Si^{3+} R.S.	Sc^{+} S.M.			$^{13}COD_3OD_2^{+}$, ... M.L.	Al_n^{-} D.H.	H^{-} MD	H^{-} MD
CRYSIS												
ECR			Ne^{7+} R.T.		C^{+}, Si^{3+} R.S.		Au^{q+} H.C.					
INIS	La^{+} P.S.											